



INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección de ensayos no destructivos

PAG. 1

CODIGO DEL FORMATO: FORM-01-UT

VERSION: 1

FECHA DE ELABORACION: 05-09-2019

CERTIFICADO PARA ENSAYO NO DESTRUCTIVOS

CERTIFICADO N°

MEDICION DE ESPEORES POR ULTRASONIDO (ULTRASONIC THICKNESS GAUGE)

1189

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL ITEM A INSPECCIONAR

NOMBRE DEL CLIENTE:	MULTITRANSPORT EXPRESS	PLACA:	S54390		
DIRECCION:	PUERTO ASIS	TIPO:	TANQUE		
TELEFONO:	3105072579	FABRICANTE:	INDUSTRIAS PATIÑO		
LUGAR DEL PROCEDIMIENTO:	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	MATERIAL DE FABRICACION:	ACERO AL CARBON	MODELO:	2019

DATOS DEL EQUIPO

NORMA DE REFERENCIA

NTC 4786-2

ULTRASONIDO UT-01:	MITCCH	SERIE:	MT0618122512	MODELO:	MT660
FECHA DE INSPECCION:	9/07/2026		PROXIMA FECHA RECOMENDADA:	8/07/2027	

ESPACIO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO

PLACA	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	FRENTE	ATRÁS
				

OBSERVACIONES:

CERTIFICADO VALIDO POR UN AÑO

ACLARACIONES

Los resultados contenidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en el que se aplicó el método descrito. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del ítem inspeccionado.

ING. INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
ESTEBAN GOMEZ
VT-MT-PT-V2 C5812690326
TC PRODUCCION PP

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO TORO

SEDE PRINCIPAL VILLA GARZON - PUTUMAYO

DIRECCION BARRIO ROSADELA

CELULAR: 313 394 53 75

E-MAIL: insmesurvilla@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



CODIGO DEL FORMATO: FORM-01-UT

VERSION: 1

FECHA DE ELABORACION: 05-09-2019


CERTIFICADO PARA ENSAYO NO DESTRUCTIVO

CERTIFICADO N°

MEDICION DE ESPEORES POR ULTRASONIDO (ULTRASONIC THICKNESS GAUGE)

1189

RESULTADO DE LA PRUEBA S54390



AREA	GRADOS	LECTURA DE LAS TOMAS DE ULTRASONIDO		
TAPA A (FRENTE)	0°	3,19mm		
	45°	3,24mm		
	90°	3,26mm		
	135°	3,27mm		
	180°	3,28mm		
	225°	3,29mm		
	270°	3,32mm		
	315°	3,35mm		
TAPA B (ATRÁS)	0°	3,20mm		
	45°	3,21mm		
	90°	3,23mm		
	135°	3,26mm		
	180°	3,28mm		
	225°	3,29mm		
	270°	3,33mm		
	315°	3,34mm		
COMPARTIMIENTO		1	2	3
CUERPO	0°	3,10mm	3,11mm	3,11mm
	45°	3,13mm	3,14mm	3,14mm
	90°	3,16mm	3,18mm	3,18mm
	135°	3,20mm	3,21mm	3,21mm
	180°	3,22mm	3,26mm	3,26mm
	225°	3,23mm	3,27mm	3,27mm
	270°	3,25mm	3,28mm	3,28mm
	315°	3,31mm	3,30mm	3,30mm

SEDE PRINCIPAL VILLA GARZON - PUTUMAYO
DIRECCION BARRIO ROSADELA
CELULAR: 313 394 53 75
E-MAIL: insmesurvilla@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018