

 	SISTEMA DE GESTION		CODIGO: INS-TH-FOR-100		
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA		FECHA 20 10 2024		
			VERSION: 001		
		Certificado N° 074			
PLACA:	SZX092		TRANSQUINTAL		
CIUDAD:	VILLAGARZON		FECHA:	19-jun-26	
SERIE DE ESLINGA:	012	FABRICACION	2025	MARCA SOSEGA	
SERIE DE ARNES:	391	FABRICACION	2025	MARCA INSAFE	
INSPECCION DE LINEA DE VIDA		SUGECION / GANCHOS			
INSPECCION VISUAL BAJO NORMA ANSI Z359 11-2014					
CORROSION:	OK		CORROSION:	OK	
CORTES:	OK		CORTES:	OK	
DESGASTE:	OK		DESGASTE:	OK	
DESGARRO:	OK		DESGARRO:	OK	
QUEMADURAS:	OK		QUEMADURAS:	OK	
HILOS ROTOS:	OK		HILOS ROTOS:	OK	
DOBLECES:	OK		DOBLECES:	OK	
FUNCIONAMIENTO:	OK		FUNCIONAMIENTO:	OK	
SERIAL:	OK		SERIAL:	OK	
MATERIAL:	POLYESTER		MATERIAL:	POLYESTER	
PRECINTO ESLINGA:	NR	PRECINTO ARNES:	NR		
Observaciones:					
ARNES DE SEGURIDAD					
PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO
REATAS DE ARNES		ARGOLLAS O ANILLOS TIPO D		HEBILLAS	
Fibras Externas	ok	Corrosion:	ok	Corrosion:	ok
Desgaste:	ok	Deformacion:	ok	Deformacion:	ok
Costuras:	ok	Oxidacion:	ok	Oxidacion:	ok
CORTES:	ok	Funcionamiento:	ok	Funcionamiento:	ok
Deterioro:	ok	Tipo:	ok	Tipo:	ok
Descolorizacion:	ok	Material:	ok	Material:	ok
Corrosion En					
Hebillas	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Quemaduras:	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Precinto:	ok	Modelo:	OK	Modelo:	OK
Observaciones:					
PARTES DE ARNES INSPECCIONADAS BAJO NORMA ANSI Z359.11-2014					

INSMESUR SAS Cra. 6 calle 14B Barrio Rosadela Villagarzón Putumayo insmesurvilla@gmail.com
gerenciainsmesur@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesuras.com.co/certificados/>




ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

CEL: 3133945375

 	SISTEMA DE GESTION		CODIGO: INS-TH-FOR-100	
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA		FECHA 20 10 2024	
			VERSION: 001	

Certificado N° 074

CIUDAD:	VILLAGARZON		FECHA:	19-jun-26	
SERIE DE ESLINGA:	012	FABRICACION	2025	MARCA	SOSEGA
SERIE DE ARNES:	391	FABRICACION	2025	MARCA	INSAFE

ARNES	ESTADO	
Tirantes:	OK	
Banda Secundaria:	OK	
Banda Subglútea:	OK	
Banda de Muslo:	OK	
Apoyo Dorsal:	OK	
Elementos Enganche	OK	
Hebillas:	OK	
Elementos Enganche para Sujesion:	OK	
Marcado:	OK	
Etiqueta de Fabricante:	OK	

OBSERVACIONES:







INSMESUR SAS certifica que el equipo descrito anteriormente fue inspeccionado y cumplio con los requisitos de inspeccion, de acuerdo al documento que se menciona a continuacion: **ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 -AME - B30.26 - ASME B30.9**

RESTRICCIONES:
Ninguna
A la fecha declaramos que los equipos descritos arriba fueron certificados según la autorizacion NDT ASNT, otorgada a INSMESUR SAS , donde se inspecciono conforme a los requerimientos de ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 -AME - B30.26 - ASME B30.9 encontrandose en el momento de la inspeccion en condiciones adecuadas para ser opoerado dentro de los criterios establecidos segun la Resolucion 4272 de 2021 del ministerio de trabajo

Certificado Valido por 1 año a partir de la fecha:	19-jun-26
--	------------------

 ALVARO ESTEBAN GOMEZ CALVACHE GERENTE GENERAL INGENIERO INDUSTRIAL INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222 TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO INSMESUR S.A.S INSMESUR SAS Cra. 6 calle 14B Barrio Rosadela Villagarzón Putumayo insmesurvilla@gmail.com gerenciainsmesur@gmail.com	 MARTHA STELLA TORO CALDERON COORDINADORA TSA  ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 CEL: 3133945375
--	--