

 	SISTEMA DE GESTION		CODIGO: INS-TH-FOR-100	
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA		FECHA 20 10 2024	
			VERSION: 001	

PLACA:		S72813		Certificado N° 073	
CIUDAD:		BUCARAMANGA		BERBESI MARIELA	
SERIE DE ESLINGA:		931	FABRICACION	2025	MARCA
SERIE DE ARNES:		02	FABRICACION	2025	MARCA
					INSAFE
					INSAFE

INSPECCION DE LINEA DE VIDA				SUGECION / GANCHOS			
INSPECCION VISUAL BAJO NORMA ANSI Z359 11-2014							
CORROSION:	OK		CORROSION:	OK			
CORTES:	OK		CORTES:	OK			
DESGASTE:	OK		DESGASTE:	OK			
DESGARRO:	OK		DESGARRO:	OK			
QUEMADURAS:	OK		QUEMADURAS:	OK			
HILOS ROTOS:	OK		HILOS ROTOS:	OK			
DOBLECES:	OK		DOBLECES:	OK			
FUNCIONAMIENTO:	OK		FUNCIONAMIENTO:	OK			
SERIAL:	OK		SERIAL:	OK			
MATERIAL:	POLYESTER		MATERIAL:	POLYESTER			
PRECINTO ESLINGA:	NR	PRECINTO ARNES:	NR				

Observaciones:

ARNES DE SEGURIDAD					
PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO
REATAS DE ARNES		ARGOLLAS O ANILLOS TIPO D		HEBILLAS	
Fibras Externas	ok	Corrosion:	ok	Corrosion:	ok
Desgaste:	ok	Deformacion:	ok	Deformacion:	ok
Costuras:	ok	Oxidacion:	ok	Oxidacion:	ok
CORTES:	ok	Funcionamiento:	ok	Funcionamiento:	ok
Deterioro:	ok	Tipo:	ok	Tipo:	ok
Descolorizacion:	ok	Material:	ok	Material:	ok
Corrosion En					
Hebillas	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Quemaduras:	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Precinto:	ok	Modelo:	OK	Modelo:	OK


Observaciones:

PARTES DE ARNES INSPECCIONADAS BAJO NORMA ANSI Z359.11-2014

 	SISTEMA DE GESTION		CODIGO: INS-TH-FOR-100	
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA		FECHA 20 10 2024 VERSION: 001	

Certificado N° 073

CIUDAD:	BUCARAMANGA		FECHA:	3-jul-26	
SERIE DE ESLINGA:	931	FABRICACION	2025	MARCA	INSAFE
SERIE DE ARNES:	02	FABRICACION	2025	MARCA	INSAFE

ARNES	ESTADO	
Tirantes:	OK	
Banda Secundaria:	OK	
Banda Subglútea:	OK	
Banda de Muslo:	OK	
Apoyo Dorsal:	OK	
Elementos Enganche	OK	
Hebillas:		
Elementos Enganche para Sujesion:	OK	
Marcado:	OK	
Etiqueta de Fabricante:	OK	

OBSERVACIONES:



INSMESUR SAS certifica que el equipo descrito anteriormente fue inspeccionado y cumple con los requisitos de inspección, de acuerdo al documento que se menciona a continuación: **ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 -AME - B30.26 - ASME B30.9**

RESTRICCIONES:
Ninguna
A la fecha declaramos que los equipos descritos arriba fueron certificados según la autorización NDT ASNT, otorgada a INSMESUR SAS , donde se inspecciona conforme a los requerimientos de ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 -AME - B30.26 - ASME B30.9 encontrándose en el momento de la inspección en condiciones adecuadas para ser operado dentro de los criterios establecidos según la Resolución 4272 de 2021 del ministerio de trabajo

Certificado Valido por 1 año a partir de la fecha:

3-jul-26



ALVARO ESTEBAN GOMEZ CALVACHE
GERENTE GENERAL
INGENIERO INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO
INSMESUR S.A.S

INSMESUR SAS Cra. 6 calle 14B Barrio Rosadela Villagarzón Putumayo insmesurvilla@gmail.com
gerenciainsmesur@gmail.com


MARTHA STELLA TORO CALDERON

COORDINADORA TSA



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
CEL: 3133945375