

 	SISTEMA DE GESTION		CODIGO: INS-TH-FOR-100	
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA		FECHA 20 10 2024	
			VERSION: 001	

PLACA:		QJK983		Certificado N° 075	
CIUDAD:		VILLAGARZON		TRANSQUINTAL	
SERIE DE ESLINGA:		301	FABRICACION	2022	MARCA
SERIE DE ARNES:		410123020307	FABRICACION	2023	MARCA
					INSAFE
					LINK TECH

INSPECCION DE LINEA DE VIDA		SUGECION / GANCHOS	
INSPECCION VISUAL BAJO NORMA ANSI Z359 11-2014			

CORROSION:	OK		CORROSION:	OK	
CORTES:	OK		CORTES:	OK	
DESGASTE:	OK		DESGASTE:	OK	
DESGARRO:	OK		DESGARRO:	OK	
QUEMADURAS:	OK		QUEMADURAS:	OK	
HILOS ROTOS:	OK		HILOS ROTOS:	OK	
DOBLECES:	OK		DOBLECES:	OK	
FUNCIONAMIENTO:	OK		FUNCIONAMIENTO:	OK	
SERIAL:	OK		SERIAL:	OK	
MATERIAL:	POLYESTER		MATERIAL:	POLYESTER	
PRECINTO ESLINGA:	NR	PRECINTO ARNES:	NR		

Observaciones:

ARNES DE SEGURIDAD					
PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO	PARTE	ESTADO
REATAS DE ARNES		ARGOLLAS O ANILLOS TIPO D		HEBILLAS	
Fibras Externas	ok	Corrosion:	ok	Corrosion:	ok
Desgaste:	ok	Deformacion:	ok	Deformacion:	ok
Costuras:	ok	Oxidacion:	ok	Oxidacion:	ok
CORTES:	ok	Funcionamiento:	ok	Funcionamiento:	ok
Deterioro:	ok	Tipo:	ok	Tipo:	ok
Descolorizacion:	ok	Material:	ok	Material:	ok
Corrosion En Hebillas	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Quemaduras:	ok	Serie:	ok	Serie:	ok
Precinto:	ok	Modelo:	OK	Modelo:	OK

Observaciones:

PARTES DE ARNES INSPECCIONADAS BAJO NORMA ANSI Z359.11-2014

INSMESUR SAS Cra. 6 calle 14B Barrio Rosadela Villagarzón Putumayo insmesurvilla@gmail.com
gerenciainsmesur@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>




ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

CEL: 3133945375

 	SISTEMA DE GESTION	CODIGO: INS-TH-FOR-100
	CERTIFICADO ARNES Y LINEA DE VIDA	FECHA 20 10 2024 VERSION: 001
		Certificado N° 075

CIUDAD:	VILLAGARZON	FECHA:	13-jul-26
SERIE DE ESLINGA:	301	FABRICACION	2022
SERIE DE ARNES:	410123020307	FABRICACION	2023

ARNES	ESTADO
Tirantes:	OK
Banda Secundaria:	OK
Banda Subglútea:	OK
Banda de Muslo:	OK
Apoyo Dorsal:	OK
Elementos Enganche	OK
Hebillas:	OK
Elementos Enganche para Sujesion:	OK
Marcado:	OK
Etiqueta de Fabricante:	OK



OBSERVACIONES:



INSMESUR SAS certifica que el equipo descrito anteriormente fue inspeccionado y cumplio con los requisitos de inspeccion, de acuerdo al documento que se menciona a continuacion: **ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 -AME - B30.26 - ASME B30.9**

RESTRICCIONES:
Ninguna
A la fecha declaramos que los equipos descritos arriba fueron certificados según la autorizacion NDT ASNT, otorgada a INSMESUR SAS , donde se inspecciono conforme a los requerimientos de ANZI Z359.1 EN 795C - ASMT E165 - AME - B30.26 - ASME B30.9 encontrandose en el momento de la inspeccion en condiciones adecuadas para ser opoerado dentro de los criterios establecidos segun la Resolucion 4272 de 2021 del ministerio de trabajo

Certificado Valido por 1 año a partir de la fecha:	13-jul-26
--	------------------


 ALVARO ESTEBAN GOMEZ CALVACHE
 GERENTE GENERAL
 INGENIERO INDUSTRIAL
 INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
 TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO
 INSMESUR S.A.S
 INSMESUR SAS Cra. 6 calle 14B Barrio Rosadela Villagarzón Putumayo insmesurvilla@gmail.com
gerenciainsmesur@gmail.com


 MARTHA STELLA TORO CALDERON
 COORDINADORA TSA

 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 CEL: 3133945375