



SISTEMA DE GESTION
CERTIFICADO DE INSPECCION LINEA DE
VIDA TC

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30
FECHA 15 DE ENERO 2020
VERSION: 001

Página. 1 – 2

CERTIFICADO LINEA VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE

Fecha Inspección: 2026/07/22

Número de Registro:

Próxima Inspección: 2027/07/21

886

Datos del cliente

Nombre y Apellidos:

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS EL LAGO

ID. Vehículo:

S25133

Lugar del Procedimiento:

VILLAGARZON-PUTUMAYO

Fabricante:

TRANSANDINA

Modelo:

2027

Material de Construcción:

ACERO INOXIDABLE

Procedimiento

Se realizó la ejecución del servicio de acuerdo bajo la resolución 4272 de 2021 por la cual se establece el reglamento técnico contra caídas, ya que son puntos fijos anclados a una estructura con una resistencia mínima de 15.83 Kilo newtons; y fueron calculados por personal competente a nivel Nacional cumpliendo con los procedimientos y estándares establecidos por la mismas.

Recomendación: Que, conforme a lo anterior, una sola persona deberá ir anclado a una línea de vida para garantizar y minimizar el alto riesgo de accidentalidad

COORDINADOR TSA
MARTHA ESTELLA TORO
REGISTRO NRO 510

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO TORO

ING. INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
ESTEBAN GOMEZ
VT-MT-PT-V2 C5812690326 TC PRODUCCION PP

INSMESUR SAS Cra. 6 CALLE 14B B/ROSADELA VILLAGARZON PUTUMAYO

insmesurvilla@gmail.com - gerenciainsmesur@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.co/certificados/>

CELULAR 3133945375



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



SISTEMA DE GESTION
CERTIFICADO DE INSPECCION LINEA DE
VIDA TC

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30

FECHA 15 DE ENERO 2020

VERSION: 001

Página 2-2

Número de Registro:

886

EQUIPOS A INSPECCIONAR

GRAPA		MINIMA	MAXIMA
MEDIDA		3/8	3/8
RESISTENCIA		3600 libras	5000 libras
ESTADO		Competente	Competente

GUAYA	MINIMA	MAXIMA
MEDIDA	3/8	3/8
RESISTENCIA	3600 libras	5000 libras
ESTADO	Competente	Competente

PUNTO DE ANCLAJE		
MEDIDA	4.0	6.0
RESISTENCIA	3600 libras	5000 libras
ESTADO	Competente	Competente

ABSORVEDOR DE CHOQUE		
MEDIDA	4.0	6.0
RESISTENCIA	3600 libras	5000 libras
ESTADO	Competente	Competente

Cumpliendo el requerimiento de la Resolución 4272 de 2021 se elaboró el estudio de los elementos (puntos de anclaje) mediante técnicas de ingeniería a una estructura (cisterna) por un ente competentes a nivel Nacional para garantizar la seguridad del trabajador según la resolución 2400 de 1979.

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSMESUR SAS Cra. 6 CALLE 14B B/ROSADELA VILLAGARZON PUTUMAYO

insmesurvilla@gmail.com - gerenciainsmesur@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>

CELULAR 3133945375



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



SISTEMA DE GESTION
CERTIFICADO DE INSPECCION LINEA DE
VIDA TC

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30

FECHA 15 DE ENERO 2020

VERSION: 001

EQUIPOS CERTIFICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ONAC



INSMESUR SAS
Inspecciones y medidas del sur

INSMESUR SAS Cra. 6 CALLE 14B B/ROSADELA VILLAGARZON PUTUMAYO

insmesurvilla@gmail.com - gerenciainsmesur@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>

CELULAR 3133945375



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018