



SISTEMA DE GESTION
PRUEBA DE HERMETICIDAD
SERPENTIN

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30

FECHA 15 DE ENERO 2020

VERSION: 001

Página. 1 – 3

PRUEBA DE HERMETICIDAD LINEA SERPENTIN

Fecha: 2026/7/17

Número de Registro:

288

Próxima Prueba: 2027/7/17

Datos del cliente

Nombre y Apellidos:

NELSON ALVARO ACOSTA

Lugar del Procedimiento:

VILLAGARZON (PUTUMAYO)

Modelo:

2014

ID Vehículo:

R70123

Fabricante:

IND. MET. CEPEDA

Material de Construcción:

ACERO AL CARBON

Procedimiento

Se realizó la ejecución del servicio de acuerdo como se encuentra estipulado en la (NTC) Norma Técnica Colombiana 4786-2 Numeral 3.1, ya que son requerimientos mínimos a los cuales debe someterse el serpentín instalado en el tanque que se destina a transportar hidrocarburos de origen tipo pesado. Con el fin de proteger el Medio Ambiente.

ING. INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
ESTEBAN GOMEZ
VT-MT-PT-U2 C128 269 072222 TC PRODUCCION PP

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO TORO

INSMESUR
Inspecciones y medidas del sur
VALIDO POR UN AÑO

Sede Principal Villa Garzón - Putumayo

Dirección: Barrio Rosadela - Celular: 3133945375 Email - insmesurvilla@Gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



SISTEMA DE GESTION
PRUEBA DE HERMETICIDAD
SERPENTIN

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30

FECHA 15 DE ENERO 2020

VERSION: 001

Página 2-3

Número de Registro:

Fecha: 2026/7/17

288

Próxima Prueba: 2027/7/17

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO PATRON

Manómetro

SERIE DEL EQUIPO

3687

CERTIFICADO DEL EQUIPO

CCL-4833

FECHA DE CALIBRACION

17/09/2025

ENDE CALIBRADOR

FALCO

RANGO

0 - 100

EQUIPO

Tracto mula

☐

Sencillo

☐

Doble troque

☐

Serpentín

☒

EQUIPO PATRON

Manómetro

SERIE DEL EQUIPO

3687

CERTIFICADO DEL EQUIPO

CCL-4833

FECHA DE CALIBRACION

17/09/2025

ENDE CALIBRADOR

FALCO

RANGO

0 - 100

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO TORO

ING. INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS

ESTEBAN GOMEZ
VT-MT-PT-U2 C128 269 072222 TC PRODUCCION PP

Sede Principal Villa Garzón - Putumayo

Dirección: Barrio Rosadela - Celular: 3133945375 Email - insmesurvilla@Gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



SISTEMA DE GESTION
PRUEBA DE HERMETICIDAD
SERPENTIN

CODIGO: INS-SG-VT-FOR-30

FECHA 15 DE ENERO 2020

VERSION: 001

Página. 3 – 3

LINEA SERPENTIN

Fecha: 2026/7/17

Próxima Prueba: 2027/7/17

Número de Registro:

288

PRUEBA HIDROSTATICA

☐


PRUEBA NEUMATICA

☒

PRESION PSI

☒

PRESION BAR

☐

CONFORME: SI

OBSERVACIONES: Ninguna

ING. INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
ESTEBAN GOMEZ
VT-MT-PT-U2 C128 269 072222 TC PRODUCCION PP

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO TORO

VALIDO POR UN AÑO

EQUIPOS CERTIFICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ONAC

Sede Principal Villa Garzón - Putumayo

Dirección: Barrio Rosadela - Celular: 3133945375 Email - insmesurvilla@gmail.com

PAGINA WEB: <https://insmesursas.com.co/certificados/>



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

