



INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección de ensayos no destructivos

PAG. 1

CODIGO DEL FORMATO: FORM-03-PH

VERSION: 1

FECHA DE ELABORACION: 11-03-2019

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTATICA

CERTIFICADO N°

446

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL ITEM A INSPECCIONAR

NOMBRE DEL CLIENTE:	BERBESI MARIELA	PLACA:	S72813		
DIRECCION:	BUCARAMANGA	TIPO:	SEMIREMOLQUE		
TELEFONO:	NR	FABRICANTE:	TRAITANQUES J.J.S.A		
LUGAR DEL PROCEDIMIENTO:	BUCARAMANGA-SANTANDER	MATERIAL DE FABRICACION:	ACERO AL CARBON	MODELO:	2021

DATOS DEL EQUIPO

NORMAS DE REFERENCIA

(NTC) Norma Técnica Colombiana 4786-2 Numeral 3.1

MANOMETRO	DIGITAL PRESSURE GAUGE	IDENTIFICACION	CCLP-4833	FECHA DE CALIBRACION	17/09/2025	INTERVALO DE MEDICION	0-1000 PSI
EMPRESA	LABCYS	RESPALDO	ONAC	TEMPERATURA AMBIENTE	30°	REGISTRO INTERNO	INSME-01
FECHA DE INSPECCION:		3/07/2026		PROXIMA FECHA RECOMENDADA:		3/07/2031	

PROCEDIMIENTO

Se realizó la ejecución del servicio de acuerdo como se encuentra estipulado en la (NTC) Norma Técnica Colombiana 4786-2 Numeral 3.1, ya que son requerimientos mínimos a los cuales deben someterse los carro tanques que se destinan a transportar hidrocarburos. Con el fin de proteger el Medio Ambiente.

OBSERVACIONES:

APLICA POR 5 AÑOS

ACLARACIONES

Los resultados contenidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en el que se aplicó el método descrito. La empresa no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del ítem inspeccionado.

SEDE PRINCIPAL VILLA GARZON - PUTUMAYO
DIRECCION BARRIO ROSADELA
CELULAR: 313 394 53 75
E-MAIL: insmesurvilla@gmail.com

PAGINA WEB:

<https://insmesursas.com.co/certificados/>


ALVARO ESTEBAN GOMEZ CALVACHE
ING. INDUSTRIAL

TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TECNICO EN FACILIDADES DE PRODUCCION
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
VT-MT-PT-V2 C5812690326 TC PRODUCCION EN PRODUCCION
DE POZOS DE PETROLEO


AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO
TORO



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



CODIGO DEL FORMATO: FORM-03-PH

VERSION: 1


FECHA DE ELABORACION: 11-03-2019

CERTIFICADO HERMETICIDAD - HIDROSTATICA S72813


CERTIFICADO N°

446


PRUEBA HIDROSTATICA COMPARTIMIENTO # 1



PRUEBA HIDROSTATICA COMPARTIMIENTO # 2



PRUEBA HIDROSTATICA COMPARTIMIENTO # 3



OBSERVACIONES

Prueba Hidrostatica a compartimientos 1,2,3 De 5 PSI durante 60 Minutos sin perdida de presion, ni fugas visibles en la parte exterior del tanque, asi como los demas componentes del mismo, elemento conforme a lo establecido según norma NTC 4786-2.

COMPONENTES		SECCIONES	ESTADO
EJES DE CORTINA	ESTADO	TAPA DELANTERA	CONFORME
CORTINA DELANTERA	CONFORME	COSTADO DERECHO	CONFORME
		COSTADO IZQUIERDO	CONFORME
CORTINA TRASERA	CONFORME	TAPA IZQUIERDA	CONFORME

SEDE PRINCIPAL VILLA GARZON - PUTUMAYO
DIRECCION BARRIO ROSADELA
CELULAR: 313 394 53 75
E-MAIL: insmesurvilla@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección de ensayos no destructivos

PAG. 3

CODIGO DEL FORMATO: FORM-03-PH

VERSION: 1

FECHA DE ELABORACION: 11-03-2019

CERTIFICADO HERMETICIDAD - HIDROSTATICA S72813

CERTIFICADO N°

446

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALVARO ESTEBAN GOMEZ CALVACHE
ING. INDUSTRIAL

TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TECNICO EN FACILIDADES DE PRODUCCION
INSPECTOR NIVEL II PARTICULAS MAGNETICAS
VT-MT-PT-V2 C5812690326 TC PRODUCCION EN PRODUCCION
DE POZOS DE PETROLEO

AUXILIAR TECNICO
JOHANY QUINTERO
TORO

SEDE PRINCIPAL VILLA GARZON - PUTUMAYO
DIRECCION BARRIO ROSADELA
CELULAR: 313 394 53 75
E-MAIL: insmesurvilla@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

EQUIPOS CERTIFICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ONAC